

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Infos

Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an.

Bei der Erstellung unserer Homepage haben wir auf Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderungen geachtet.

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 200 m entfernt

In der Nähe befindet sich ein öffentlicher Behinderten-Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist gepflastert.

Eingang

Schiebetür

Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz

Rezeption

Barrierefreie Rezeption:

Die Rezeption ist stufenlos erreichbar.

Gästezimmer

Erreichbarkeit:

!! Ist das Zimmer stufenlos erreichbar: **Ja**

Ist der Gang zum Zimmer mindestens 120 cm breit: **Ja**

Gibt es vor der Zimmertür die nötige Bewegungsfläche von 150 cm: **Ja**

Bewegungsflächen im Zimmer:

!! Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: **Ja**

Ablageflächen:

Es existieren unterfahrbare Ablageflächen: **Ja**

Gardeobe:

Die Haken sind gut erreichbar und nicht höher als 150 cm montiert.: **Ja**

Betthöhe:

Das Bett ist 60 cm hoch.

Barrierefreie Bedienelemente:

Die Bedienelemente (Heizung, Türöffner, Steckdosen, Schalter...) sind barrierefrei nutzbar: **Ja**

Sanitärbereich:

Es existiert ein rollstuhltauglicher Duschplatz: **Ja**

Es existiert ein beidseitig anfahrbares WC: **Ja**

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Unser Personal ist geschult im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: **Ja**

Bühnenbereich:

Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne: Ja
Das Rednerpult ist höhenverstellbar: Ja

Sauna

Ausstattung:

Die Sauna ist stufenlos erreichbar!

In der Sauna befinden sich die nötigen Bewegungsflächen.
Die unterste Sitzbank ist zwischen 45 und 50 cm hoch.
Es gibt auch barrierefreie Duschen im Saunabereich.

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 165x215 cm groß.

Anfahrbarkeit:

Rechts vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Höhe der WC-Schale:

Die WC-Schale befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Seifenspender und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Gastraum

Zugänglichkeit:

Der Gastraum ist stufenlos zugänglich.

Garderobe:

Der Gastraum verfügt über eine barrierefreie Garderobe

Bewegungsflächen:

Die nötigen Bewegungsflächen und Wendekreise sind vorhanden.

Tische:

Die Tische im Gastraum verfügen über eine Höhe von 70cm bis 85 cm Höhe: Ja


Der freie Abstand zwischen den Tischbeinen ist mindestens 80cm breit: Ja

Die Tischbeine sind nicht durch Querstreben verbunden.: Ja

Die lichte Tiefe bei den Tischen beträgt von der Vorderkante gemessen mindestens 60cm: Ja

Hinweise auf mögliche Mängel

Rezeption:



Mangel (nicht angekreuzt): Abgesenkter Bereich

Hinweis: Eine Rezeption sollte auch über einen abgesenkten Bereich verfügen.

[» zur Frage](#) | [ausblenden](#)



Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage

Hinweis: Eine induktive Höranlage im Bereich der Rezeption ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation und stellen keinen großen Aufwand dar.

[» zur Frage](#) | [ausblenden](#)

Mangel (nicht angekreuzt): Blindenleitsystem



Leitsystem

Hinweis: ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blinden Personen gute Orientierung.

» [zur Frage](#) | [ausblenden](#)

Veranstaltungsraum:




Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Keine Höranlage

Hinweis: Sie verfügen über keine induktive Höranlage in Ihrem Veranstaltungsraum. Bitte beheben Sie diesen Mangel.

» [zur Frage](#) | [ausblenden](#)

Sauna:




Mangel (nicht angekreuzt): Fehlende Durchgangsbreiten

Hinweis: Die Tür zu Ihrer Sauna verfügt nicht über die nötigen 80 cm Mindestbreite. Dadurch ist sie für Menschen im Rollstuhl oder mit Gehilfen nur sehr eingeschränkt nutzbar.

» [zur Frage](#) | [ausblenden](#)

WC:



Mangel (nicht angekreuzt): Die Tür geht nach außen auf: bei k.A

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass Ihre WC-Tür nach außen aufgeht. Bedenken Sie, dass eine WC-Türe, welche nach innen aufgeht, die Bewegungsfläche und den Wendekreis innerhalb des WCs einschränkt. Sie sollten versuchen, diesen Mangel umgehend zu beheben.

» [zur Frage](#) | [ausblenden](#)



Mangel (nicht angekreuzt): Die Tür ist leichtgängig: bei k.A


Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass Ihre Tür leichtgängig ist. Eine leichtgängige Tür ist unbedingt notwendig, da viele Menschen nicht über die nötige Kraft verfügen. Laut ÖNorm B1600 sollte die Tür nicht mehr als 25 N (also ca. 2,5 Kg) Kraftaufwand zum Öffnen erfordern.

» [zur Frage](#) | [ausblenden](#)

[Ausgeblendete anzeigen](#)

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)

 Save page as PDF